

OBSERVACIONES:
Tramo del Estudio de Inundabilidad (Subsección rediseñada en febrero-2014), no analizado por la Administración Hidráulica Andaluza (AHA) por no haberse realizado con cartografía suficientemente detallada. Por ello sus resultados se excluyen de los Planos de Ordenación del PGOU.

DEFINICIÓN DEL CARÁCTER DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (E) O TRANSFORMADORA (P) DE LAS DETERMINACIONES

INFRAESTRUCTURAS: PROTECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

1. ESTADO ACTUAL DE RIESGO

ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN SEGÚN ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL PGOU

- ZONA INUNDABLE T: 10 AÑOS (Delimitación técnica del dominio público hidráulico)
- ZONA INUNDABLE T: 500 AÑOS
- ARROYO DE LA VILLA (TRAZADO SUBTERRÁNEO)


2. ORDENACIÓN DEL PGOU

INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (A concretar en Proyectos Técnicos sometidos a autorización del Organismo competente)

PRI-nº

- PRI-1: TANQUE DE TORMENTAS AGUAS ARRIBA DEL ARROYO DE LA VILLA
- PRI-2: PREVENCIÓN DE ESCORRENTÍAS EN CAMINO DEL FOCITO
- PRI-3: PREVENCIÓN DE ESCORRENTÍAS EN CAMINO LOBERA
- PRI-4: PREVENCIÓN DE ESCORRENTÍAS EN CAMINO DE LA MINA

INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES: MEDIDAS DE RÍO DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES (Según Plano de Ordenación n.º 12. Red de saneamiento)



- DATOS ADICIONALES DEL PLANO
- LÍMITE DEL SUELO URBANO
 - ÁMBITOS DESARROLLO EN SUELO URBANO
 - LÍMITE DEL SUELO URBANIZABLE
 - SECTORES EN SUELO URBANIZABLE
 - ÁREAS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
 - OTROS ÁMBITOS DE GESTIÓN Y/O EJECUCIÓN

- LÍMITE DEL BIC CONJUNTO HISTÓRICO DECLARADO
- LÍMITE DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIC



DESIGNADA, para hacer constar que este plano de ordenación de la villa urbana de CONSTANTINA, es por parte del Ayuntamiento, en su sesión de 14 de febrero de 2014, el punto número 10 de su orden del día.

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 2
FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2014

TRANSACCIONES: 31 de JUNIO 2004

APROBACIÓN INICIAL: 17 de SEPTIEMBRE 2004

APROBACIÓN PROVISIONAL 1: 28 de SEPTIEMBRE 2004

APROBACIÓN PROVISIONAL 2: 28 de SEPTIEMBRE 2004

REVISIÓN:

ALFONSO LÓPEZ AGUIRRE / ARQUITECTO

